


# Der Gemeindevorstand in Rockenberg



## Amtliche Bekanntmachung

### Kanalspül- und Untersuchungsarbeiten in der Gemeinde Rockenberg

Die Gemeinde Rockenberg hatte eine Fachfirma beauftragt, das gesamte Kanalnetz der Ortsteile Rockenberg und Oppershofen zu reinigen und anschließend per Video zu befahren.

Die Inspektion des Ortsteils Rockenberg ist bereits abgeschlossen.

Die Begutachtung des Kanalnetzes des Ortsteils Oppershofen dauern noch an und werden voraussichtlich bis Mitte/Ende Oktober 2021 abgeschlossen sein.

**Wie entstehen diese Probleme?** Bei der Hochdruckreinigung entsteht vor der Düse ein Unterdruck und hinter der Düse ein Überdruck. Die Druckunterschiede werden durch die Kanalschächte ausgeglichen. Im Bereich der Hausanschlüsse erfolgt der Ausgleich über eine ordnungsgemäße Dachentlüftung oder Revisionsschächte.

Fehlt eine Dachentlüftung oder ist sie nicht fachgerecht verlegt, führt der kurzzeitige Überdruck zum Wasseraustritt im Bereich der Abflüsse (Spül-/Waschbecken oder Bodeneinläufe) bzw. aus den Geruchsverschlüssen der Toiletten.

Treten Fäkalien mit dem Wasser aus, befindet sich ein Hindernis in der Hausanschlussleitung. "Feststoffe" bleiben dann vor dem Hindernis liegen, ein einwandfreier Ablauf des Spülvorgangs wird dadurch verhindert. Dieses Hindernis muss nicht gleich zu einer Verstopfung führen.

Kann ein Unterdruck nicht über eine Dachentlüftung ausgeglichen werden, wird das Wasser des Geruchsverschlusses ganz oder teilweise herausgesaugt. Dies macht sich über einen üblen Geruch aus dem Kanal bemerkbar. Lassen Sie einfach Wasser laufen bzw. betätigen Sie die Toilettenspülung.

In Ausnahmefällen kann es bei der Hochdruckreinigung im Gebäude zu Geruchsbelästigungen oder im Bereich von Abflüssen zum Austritt von Wasser kommen

Treten diese Probleme auf, sollten Sie Ihre Entlüftungsvorrichtung durch einen Fachbetrieb überprüfen lassen.

Rockenberg, den 07.10.2021

Manfred Wetz  
Bürgermeister